



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К МАКЕТАМ ВИЗИТОК
С ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ



KIBA | PRINT

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ С ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ

1. **Цветовой профиль: CMYK**

2. **Элементы чёрного цвета:** текст и элементы дизайна **C:0, M:0, Y:0, K:100**, крупные по площади чёрные объекты (фоновая заливка) необходимо окрашивать в «глубокий чёрный» - **C:70 M:50 Y:50 K:100**

При использовании в макетах таких эффектов как «прозрачность», «тень», «градиентная сетка», «линза» и т.п. данные элементы, содержащие перечисленные эффекты, необходимо растривать вместе с фоном в единый объект.

3. **Разрешение растровых файлов:** не менее 300dpi

4. **Тип файла: Corel**

5. **Максимальный размер загружаемого файла:** не более 100 мб

ВВ! После создания макета все технические рамки следует удалить. Размер рабочего поля должно соответствовать размеру макета. Если макет двусторонний, в файле должно быть 2 страницы.

По данному примеру изготавливаются все макеты для офсетной печати:

1. **Размер готового изделия: 90x50 мм**

2. **Размер формата до обрезки: 95x55 мм**

3. **Размер зоны безопасности: 80x40 мм**

Линия реза - **синяя линия** (смотрите пример) - по данной линии проходит резка изделия. Погрешность в 1-2 мм допустима.

Зона безопасности - **зелёная линия** (смотрите пример) - там должна размещаться основная и важная информация. Элементы дизайна не должны выходить за зону безопасности.

Форма до обрезки - **красная линия** (смотрите пример) - Фон должен размещаться до границы макета. Не оставляйте пустых полей.

